

АКТ

проверки состояния антитеррористической защищенности объекта

« 20 » 12 2017 г.

Город (пос., село) Гудермес

Мною, инспектор ПДК ОУУПДК ОМВД РФ по Гудермесскому району лейтенант полиции Селимханов С.А.

совместно с \_\_\_\_\_  
в присутствии материально-ответственного лица Гудяева И.С.

Обследован Детский садик №13 "ИРС"

Расположен \_\_\_\_\_  
на предмет технической укреплённости перед входом в здание

Во время обследования установлено:

Здание, в котором расположено двухэтажное кирпичное  
строение покрытое железными сайдингом  
конкретом, забор и ограда железные  
навозные мероприятия проводили  
актовой зал  
Окна 84

Двери 71

Наличие охраны Стоган

телефон 8528-888-29-05

как освещен объект (наружное и внутреннее освещение) имеется наружное  
и внутреннее освещение, по территории территории  
по иности освещается  
места хранения документов автомагистраль сейф

Наличие автоматической пожарной сигнализации, первичные средства пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдения  
имеется автоматическая пожарная сигнализация  
первичные средства пожаротушения  
система оповещения телефон 2 запасных выхода  
есть видео наблюдение и тревожная кнопка.  
Недостатки нет

В связи с выявленными недостатками предлагаем в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 года принять меры по устранению выявленных недостатков \_\_\_\_\_

о принятых мерах по устранению недостатков сообщить в ОМВД России по Гудермесскому району к «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 года

Обследование провели:

1. Инспектор ПДн ОУЧП и ПДн ОМВД РФ по Гудермесскому району лейтенант полиции Селиванов С.В.


2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

Руководитель объекта

*С.С. Пурева*



*ЗН*

Обследование произвел инспектор ПДн ОУЧП и ПДн ОМВД РФ по Гудермесскому району лейтенант полиции Селиванов С.В.

*Селиванов*

ЗАМЕЧАНИЯ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_